

1 Corte 1
1 : 75

2 Corte 2
1 : 75

3 Corte 3
1 : 75

4 Corte 4
1 : 75

5 VISTA 3D - LAJE TÉCNICA

[illegible]

NOTAS GERAIS DE PROJETO	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	AS MEDIDAS DEFINIDAS EM PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS E VALIDADAS RÁPIDAMENTE PARA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS
02	TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INSTALADOS DEVEM TER FÁCIL ACESSO PARA INSPEÇÃO E PARA MANUTENÇÃO
03	O ACESSO DOS EXALTORES DOS BANHEIROS SERÁ ATRAVÉS DA LUBRIFICAÇÃO E DEVEM SER RETORNADO MÍNIMO 30 MINUTOS
04	O DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAIÇÕES PREVISORIAS ESTÁ DE ACORDO COM O FUNDAMENTO REFERENCIADO, COMO SEJA NECESSÁRIO, DEVE SER REVISADO
05	OS DRENOS DE LÍQUIDO PARA PAVO PARA FRAJA, A TUBULAÇÃO DE DRENOS DE 1" EM DIÂMETRO SERÁ EM TUBO FORNO DEVIDO A DIFÍCIL TERMINAÇÃO, INCLINAÇÃO MÍNIMA, PARA OS DRENOS E 1" 1/2 EM DIÂMETRO DESEJA DAS DAS EQUIPAMENTOS
06	TODOS OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DEVEM TER CONEXÕES FLUÍDICAS NOS ADOPTANTES, ENTRE OUTROS
07	AS LINHAS DE LÍQUIDO GAS DEVEM SER SOLIDAS INDIVIDUALMENTE, E SEQUEM A TABELA E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO PROJETO, DEVEM SER REVISADAS E REFORÇADAS, SE NECESSÁRIO, PARA EVITAR A ROTAÇÃO DE TUBULAIÇÕES
08	NAS LINHAS DOS EQUIPAMENTOS USUÁRIOS ACABAMENTO APROPRIADO E TUBO ALINHADO PARA UNIFORME PARA O ISOLAMENTO E PARA A PROTEÇÃO DE LINHAS FROGÍFICAS INSTALADAS NOS TRECHOS ONDE A MEMBRANA PRECISA ATENDER ÀS INTENÇÕES DEVERÁ SER REVISADO
09	OS EXALTORES CENTRÍFUGOS DO SISTEMA DE EXALTAÇÃO DEVEM POSSUIR ADOPTANTES ATRAVÉS DE VARIÁVEIS DE FREQUÊNCIA
10	OS EXALTORES CENTRÍFUGOS DO SISTEMA DE EXALTAÇÃO DAS COLÔNIAS DEVEM SER POSICIONADOS EM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA HELICOIDAL
11	AS CONSIDERAÇÕES DEVERÃO SER ADOTADAS EM COORDENAÇÃO COM A MANTA DE BORRACHA E DEVEM SER REVISADAS PARA MANUTENÇÃO
12	AS DISTÂNCIAS ENTRE OS MÓDULOS DE CONDENSADORES E A DISTÂNCIA ENTRE OS DIÂMETROS ADJACENTES DEVEM SER REVISADAS PARA EVITAR A INTERFERÊNCIA
13	A FALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DEVE SER CONSIDERADA POR ELÉTRICO CORRESPONDENTE ANTI-CHAMA COM PARÊNTESE NO MÍNIMO 34"
14	EM CASO DE QUALQUER DE QUALQUER EQUIPAMENTO DE FABRICAÇÃO DE OUTROS DEVIDO DEVER SER VERIFICADO O LUGO DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO
15	TODAS AS CRIAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE COMBATE E EXATIDÃO DE INFERNO COM SIGNIFICANTE EGRADO DE ACESSO COM A NBR 1413-2000 (EXCETO AS CRIAS DE ATENDIMENTO) E AS FÓRMULAS COMBINAÇÃO 07-1 E 07-04

[illegible]