


DETALHE – PAVIMENTO EXISTENTE



MEIO FIO (MFC05 – DNIT)



DETALHE – SEÇÃO TIPO PAVIMENTAÇÃO



NOTAS:

1–Serão removidos o pavimento, canteiros e pequenas muretas existentes para alargamento da pista de rolagem:

2–Quantitativos anexos ao memorial descritivo;

3–Após remoção do pavimento existente, passar rolo compactador, caso encontrado "borrachão",deve ser removido e substituido por macadame e/ou material de 1ª Cat. CRB <15:

4–As drenagens do acesso serão por meio de sarjeta projetada, o desague se dará pelas saidas já já existentes.

Responsável Técnico – Projeto
SULIÉVERTON BENTO
Eng.Civil/Técnico Agrimensor
CREA/SC Nº 095756–9

Responsável Técnico – Execução

FLOCON
Flores Consultoria e Serviços Ltda

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
Sesc
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 225–0299
sesc–sc@sesc–sc.com.br

Conteúdo: TOPOGRÁFICO
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
Folha: 01/01

Local: Rua Joinville – VILA NOVA– BLUMENAU–SC
End.: BLUMENAU
Escala INDICADA Data SETEMBRO/2021