
MODELO JANELAS EDIFÍCIO PRINCIPAL



VISTA EXTERNA POSTIGOS
ESCALA 1:25




VISTA INTERNA (com postigo)
ESCALA 1:25

Não haverá alterações nos postigos



VISTA EXTERNA
ESCALA 1:25




VISTA INTERNA (sem postigo)
ESCALA 1:25


EXISTENTE

Deve-se remover os enxertos intalados anteriormente e substituí-los por novos, em madeira tipo Cedro, Canelão ou similar em características estruturais, compatível com a madeira original. Para a junção, utilizar tarugos para reforçar e cola para madeira, resistente a água. Sugere-se a utilização de Titebond.

MODELO JANELAS EDIFÍCIO PRINCIPAL




VISTA EXTERNA
ESCALA 1:25




VISTA INTERNA (sem postigo)
ESCALA 1:25

PROPOSTO

MODELO PORTAS INTERNAS EDIFÍCIO PRINCIPAL



VISTA CORREDOR
ESCALA 1:25




VISTA SALA 01
ESCALA 1:25


EXISTENTE

Deverão ser substituídas as laterais por completo e instaladas fechaduras de sobrepor, tipo Hamburguesa, reintegrando estruturalmente a folha da porta.

MODELO PORTAS INTERNAS EDIFÍCIO PRINCIPAL



VISTA CORREDOR
ESCALA 1:25



VISTA SALA PILATES
ESCALA 1:25

PROPOSTO

ArteReal arquitetura

Projeto:
Mapeamento de danos
CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS
Rua Vidal Ramos Junior, 152 - Centro - Lages - SC

Descrição da Prancha:
Indicação de pontos gerais para restauração das janelas e portas

Proprietário/Responsável pelo imóvel:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC
CENTRO DE ATIVIDADES DE LAGES
CNPJ 03.603.595/0014-82

Prancha: 1/01

Resps. Técnicos:
Arq. Joari Carlo de Souza
CAU A41963-0
Arq. Raphael Py e Pires
CAU A4139-5

Escala: 1/25

Data: Agosto/2023

Este desenho é propriedade do SESC/SC. Este Direito Está Protegido pela Lei 9.610 de 19/02/1998 - Art. 7