

CE
CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE
LIGA NA REDE PLUVIAL
DO EMPREENDIMENTO
CG1
AR-1
ø32
CV-1
ø50
ø100
i=1%
ø75
ø50
i=2%
i=1%
ø32
i=2%
ø50
i=1%
ø50
i=2%
ø50
i=1%
ø50
i=2%
ø50
i=1%
ø50